Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:42

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/anemometr-wiatromierz-przeplw-temperatura-mala-turbina-p-557.html



Anemometr wiatromierz przepłw temperatura mała turbina

Cena brutto	**606,00 zł**
Cena netto	**492,68 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**111138**
Kod producenta	**TM412**
Kod EAN	**5907478916084**
Producent	**Tradelectra**

Opis produktu

Anemometr wiatromierz przepłw temperatura mała turbina TM412 TENMARS

TM-412 to seria przyrządów do pomiaru prędkości powietrza i temperatury. Przyrządy są idealne do miejscowych pomiarów wylotu powietrza przy pomocy miniaturowej turbinki o średnicy 45 mm.
Miniaturowa turbinka z tworzywa sztucznego z 4 łopatkami (średnica 45mm)

- Pomiar prędkości powietrza już od 0,4 m/s.
- Szybkie działania czujnika temperatury
- Funkcja kalkulacji przepływu powietrza.
- Funkcje MAX/MIN/AVG i Data Hold.
- Funkcja automatycznego wyłączenia z możliwością jej blokady.
- Wskaźnik wyczerpania baterii .
- Data logging: pamięć 99 pomiarów.
- Funkcja przywołania wyniku pomiaru z pamięci.
- Podświetlenie wyświetlacza

Pomiar prędkości powietrza:

Jednostka	Zakres min.	Zakres max.	Rozdzielczość	Dokładność [%]	Dokładność [jedn.]
m/s	0,4	25	0,1	3	0,2
km/h	1,5	160	0,1	3	0,8
mph	0,9	10	0,1	3	0,4
węzeł (kts)	0,8	88	0,1	3	0,4
stopa/min (fpm)	79	8800	1	3	40
Beaufort	1	12	1	–	–

Przepływ powietrza:
CMM (m /min) ^{3} dokładność 0 ~ 9999 , rozdzielczość 1
CFM (stóp /min) dokładność 0 ~ 9999 , rozdzielczość 1
Powierzchnia 0,096 ~ 1,5 m - ustawiana przez użytkownika)

Temperatura (NTC): -20 ~ 60°C, ±1°C, rozdzielczość 0,1°C

Wyświetlacz: LCD monochromatyczny 42 x 33mm, podświetlany

Wymiary i masa: Przyrząd: 56 x 38 x 130mm / 160g. Sonda pomiarowa: 67 x 31 x 135mm /100g



1. Przycisk funkcji HOLD i Recall
2. Przycisk funkcji ESC i Rec
3. Przycisk funkcji Max, Min i AVG (wartości średniej)
4. Przycisk wyboru "w górę" oraz Auto-wyłączania
5. Przycisk Enter i zmiany jednostek
6. Przycisk wyboru "w dół" oraz włączenia/wyłączenia miernika
7. Przycisk funkcji podświetlenia i ustawień
8. Wyświetlacz z podświetleniem
9. Gniazdo wejściowe sondy pomiarowej
10. Komora baterii
11. Pokrywa komory baterii
12. Wtyk sondy pomiarowej
13. Uchwyt sondy pomiarowej
14. Czujnik sondy pomiarowej (temperatura/wilgotność)
15. Łopatki turbin