

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/termometr-zewnetrzny-z-wilgotnoscierzem-higrostat-pokojowy-lcd-p-519.html>



Termometr zewnętrzny z wilgotnościomierzem higrostat pokojowy LCD

Cena brutto	36,90 zł
Cena netto	30,00 zł
Cena poprzednia	45,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AJJ-HTC-2
Kod producenta	AJJ-HTC-2
Kod EAN	5904653705082
Producent	Tradelectra

Opis produktu

Termometr zewnętrzny z wilgotnościomierzem higrostat pokojowy LCD

Termometr pokojowy z wilgotnościomierzem , termometrem (jednoczesny pomiar temperatur na zewnątrz i wewnątrz) oraz zegarem. To proste w użytkowaniu urządzenie pozwalające monitorować aktualną wilgotność i temperaturę. Przydaje się do monitorowania temperatur w szklarniach, pokojach, magazynach.

- Podstawowe zastosowanie to **pomiar temperatur na zewnątrz i wewnątrz oraz wilgotności wewnątrz pomieszczenia**
- Sonda temperatury na kablu umożliwia **pomiar temperatury na zewnątrz**
- Termometr oprócz wbudowanego higrostatu posiada zegar oraz alarm
- **Bardzo czytelny wyświetlacz LCD wysokość cyfr 23mm**(dotyczy wskazań temperatury i wilgotności)
- Pamięć najniższej i najwyższej temperatury i wilgotności
- Wskazanie aktualnej daty
- Bardzo niskie zużycie energii(bateria AAA wystarcza na bardzo długo)
- Wyświetlanie temperatury w stopniach C lub F
- Sposób wyświetlania godziny 12h lub 24h
- Długość przewodu z sondą zewnętrzną 1.4m
- Wymiary 10.3 x 10 x 2.1 cm
- Zasilany typową baterią AAA (mały paluszek- brak w zestawie)
- Wbudowana stopka do ustawienia na płaskiej powierzchni
- Otwór z tyłu obudowy umożliwia zawieszanie na ścianie



1. Wskazanie aktualnej temperatury wewnątrz
2. Zegar
3. Wskazanie aktualnej temperatury na zewnątrz
4. Wskazanie aktualnej wilgotności
5. Przycisk ADJ
6. Przycisk MEMORY
7. Przycisk MODE
8. Zewnętrzna sonda temperatury

Dane techniczne termometru z wilgotnościomierzem (higrostat) pokojowy LCD

- Zakres pomiaru temperatury $-50^{\circ}\text{C} \div +70^{\circ}\text{C}$
- Dokładność pomiaru $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Zakres wilgotności $1\% \div 100\% \text{ RH}$
- Dokładność pomiaru $\pm 5\% \text{ RH}$
- Zasilanie: Bateria AAA 1,5 V brak w zestawie



Pamiętaj przy pierwszym użyciu zdjąć folię ochronną z wyświetlacza:

